

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ и Паспорту доступности ОСИ № 1 от 04 октября 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина».
664011, РФ, г. Иркутск, ул. Чехова, 10.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ помещения согласно поэтажному плану	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	--	Фото №1	Нет	ДП-В	--	--
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	--	Фото №1	Нет	ДП-В	--	--
1.3	Лестница (наружная)	Есть	--	Фото №2	Нет	ДП-В	--	--
1.4	Пандус (наружный)	Есть	--	Фото №2	Нет	ДП-В	--	--
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	--	--	--	--	--	--
	ОБЩИЕ требования к зоне	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ помещения согласно поэтажному плану	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В	--	Фото №1, 2	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: нет земельного участка, принадлежащего ОЮБ им. И.П. Уткина.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ и Паспорту доступности ОСИ № 1 от 04 октября 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина».
664011, РФ, г. Иркутск, ул. Чехова, 10.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ помещения согласно поэтажному плану	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	--	Фото №2	--	ДП-В	--	--
2.2	Пандус (наружный)	Есть	--	Фото №2	--	ДП-В	--	--
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	--	Фото №2	--	ДП-В	--	--
2.4	Дверь (входная)	Есть	29	Фото №2	Несоответствие требованиям ширины дверного проема. Отсутствует автоматическая система открывания дверей	ДУ	Замена двери, установка автоматической системы открывания дверей	Ремонт капитальный (реконструкция)
2.5	Тамбур	Есть	29	Фото №2	Отсутствует автоматическая система открывания дверей	ДУ	Установка автоматической системы открывания дверей	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	29	Фото №2	Несоответствие требованиям ширины дверного проема. Отсутствует автоматическая система открывания дверей	ДУ	Замена двери, установка автоматической системы открывания дверей	Ремонт текущий, капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	--	Фото №2	Замена двери, установка автоматической системы открывания дверей

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: --.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ и Паспорту доступности ОСИ № 1 от 04 октября 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина».

664011, РФ, г. Иркутск, ул. Чехова, 10.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ помещения согласно поэтажному плану	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Фойе, вестибюль, коридор, тамбур	есть	5, 30, 24, 18	Фото № 25, 26, 35, 36	нет	ДУ	Установка звуковых и тактильных информаторов	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	21, 30	Фото № 11, 12, 13, 24	нет	ДУ	Установка звуковых и тактильных информаторов	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	мобильный	21, 30	Фото № 11, 12, 13	нет	--	--	--
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	--	--	--	--	--	--
3.5	Дверь	есть	6, 6а, 9, 10, 18, 21, 24, 30, 31, 33	Фото №29, 30, 31, 32, 33, 34, 37	Наличие порогов 9, 10, 18, 21, 30, 31, 33	ДУ	Установка распашных дверей (автоматических)	Ремонт капитальный (реконструкция)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5, 12, 18, 21, 24, 30	Фото №25, 26, 27, 28,	нет	ДУ	--	--
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	9, 10, 18, 21, 30, 31, 33	Фото №11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43	Наличие порогов	ДУ	Установка распашных дверей (автоматических)	Ремонт капитальный (реконструкция)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ помещения согласно поэтажному плану	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	5, 12, 18, 21, 24, 30	Фото №11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36	Установка распашных дверей, установка звуковых и тактильных информаторов

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: представлены фотографии дверей во все помещения, а в помещениях 9, 10, 18, 21, 30, 31 на фотографиях указано наличие порогов. Крючки для костылей имеются в количестве 8 шт., поручни на лестницах в количестве 4 шт.

Приложение 4 (Г)

к Акту обследования ОСИ и Паспорту доступности ОСИ № 1 от 04 октября 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина».

664011, РФ, г. Иркутск, ул. Чехова, 10.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ помещения согласно поэтажному плану	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	5б, 6, 6а, 9, 10	Фото №35, 38, 39, 45	Наличие порогов 9, 10	ДУ	--	--
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	1, 6, 6а, 12, 21, 30, 31, 33	Фото №40, 38, 41, 42, 43, 44	Наличие порогов 21, 30, 31, 33	ДУ	--	--
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	--	--	--	--	--	--
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Есть	5б, 6, 6а, 9, 10, 12, 21, 30, 31, 33	Фото №35, 38, 39, 41, 36, 43	Наличие порогов 9, 10, 21, 30, 31,33	ДУ	--	--
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	--	--	--	--	--	--
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	1, 5б, 6, 6а, 9, 10, 12, 21, 30, 31, 33	Фото №35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Наличие порогов 9, 10, 21, 30, 31,33	ДУ	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ помещения согласно поэтажному плану	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	1, 5б, 6, 6а, 9, 10, 12, 21, 30, 31, 33	Фото №35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В преодолении порогов требуется помощь библиотекарей.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ и Паспорту доступности ОСИ № 1 от 04 октября 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина».

664011, РФ, г. Иркутск, ул. Чехова, 10.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/нет	№ помещения согласно поэтажному плану	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Есть	Все помещения	--	--	ДП-В	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ помещения согласно поэтажному плану	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	Все помещения	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Место приложения труда для инвалида во всех помещениях библиотеки, в том числе в зонах обслуживания.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ и Паспорту доступности ОСИ № 1 от 04 октября 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина».
664011, РФ, г. Иркутск, ул. Чехова, 10.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ помещения согласно поэтажному плану	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	7, 8, 8а, 17	Фото №3, 47, 48, 49	--	ДП-В	--	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	--	--	--	--	--	--
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	28	Фото №46	Нет	--	--	--
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	7, 8, 8а, 17, 28	Фото №3, 46, 47, 48, 49	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ помещения согласно поэтажному плану	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	7, 8, 8а, 17, 28	Фото №3, 46, 47, 48, 49	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Помещение 7 оборудовано специальным сантехническим средствами для инвалидов. Помещение 17 – для служебного пользования, требуется текущий ремонт. В гардероб посетители не допускаются.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ № 1 от 04 октября 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина». 664011, РФ, г. Иркутск, ул. Чехова, 10.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ помещения согласно поэтажному плану	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	5, 29, 30	Фото №14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	--	ДП-В	--	--
6.2	Акустические средства	Есть	30, 31	Фото №5, 7, 8, 6, 22, 23	Недостаточное количество тактильно-звуковых информаторов «Говорящая табличка»	ДУ	Приобретение тактильно-звуковых информаторов «Говорящая табличка»	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	Есть	56, 30	Фото №6, 21, 50, 51, 52	--	ДП-В	--	--
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	5, 56, 29, 30, 31	Фото №14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5, 7, 8, 6, 22, 23, 50, 51, 52	Недостаточное количество тактильно-звуковых информаторов «Говорящая табличка»	ДУ	Приобретение тактильно-звуковых информаторов «Говорящая табличка»	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ помещения согласно поэтажному плану	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	30, 31	Фото №5, 7, 8, 6, 22, 23	Приобретение тактильно-звуковых информаторов «Говорящая табличка»

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для инвалидов специализированные столы (4 шт.), регулируемые по высоте, оборудованные компьютерами с клавиатурой с большими кнопками; сенсорный информационный терминал; интерактивная доска с проектором.